Stadionplein - Geusseltplein

Exclusief btw

Jaren: 1-jan-2024 - 31-dec-2043

ALLE LOSSE EENHEIDSPRIJZEN ZIJN ZWART GELAKT IVM NOG IN OPDRACHT TE GEVEN WERKEN. TOTAAL INVESTERINGEN WEL ZICHTBAAR OP LAATSTE BLAD

Printdatum: 28-mei-2024

Indeling op: 5, Object / 1, Inventarisclassificatie / 11, Activiteit

Koen Hermkens

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
0608 Stadionplein 10 - Stadion Geusselt																											
21 BUITENWANDEN																											
21.11.092O Buitenwanden > 300mm schw. alg. vervolg syst.																											
21.11.092O	Buitenwanden > 300mm schw. alg. vervolg syst.	gevel 301	TB	6 Jaren	180 m2		100%																				
21.11.092O	Buitenwanden > 300mm schw. alg. vervolg syst.	gevel 101	TB	6 Jaren	250 m2		100%																				
21.11.092O	Buitenwanden > 300mm schw. alg. vervolg syst.	gevel 401	TB	6 Jaren	220 m2		100%																				
						Subtotaal																					
						Subtotaal																					
24 TRAPPEN EN HELLINGEN																											
24.11.200L Steektrap staal vervangen																											
24.11.200L	Steektrap staal vervangen	gevel 301	TB	40 Jaren	8 STK		100%																				
24.11.200L	Steektrap staal vervangen	gevel 101	TB	40 Jaren	8 STK		100%																				
24.11.200L	Steektrap staal vervangen	gevel 401	TB	40 Jaren	6 STK		100%																				
24.11.200L	Steektrap staal vervangen	gevel 201	TB	40 Jaren	7 STK		100%																				
						Subtotaal																					
						Subtotaal																					
28 HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE																											
28.11.092O Skeletdeel > 300mm schw. dekkend bu. vervolg syst.																											
28.11.092O	Skeletdeel > 300mm schw. dekkend bu. vervolg syst.	gevel 301	TB	6 Jaren	91 m2		100%																				
28.11.092O	Skeletdeel > 300mm schw. dekkend bu. vervolg syst.	gevel 101	TB	6 Jaren	106 m2		100%																				
						Subtotaal																					
						Subtotaal																					
31 BUITENWANDOPENINGEN																											
31.30.092O Buitendeuren schw. bu. dekkend vervolg syst.																											
31.30.092O	Buitendeuren schw. bu. dekkend vervolg syst.	gevel 201	TB	6 Jaren	16 m2		100%																				
31.30.092O	Buitendeuren schw. bu. dekkend vervolg syst.	gevel 301	TB	6 Jaren	26 m2		100%																				
31.30.092O	Buitendeuren schw. bu. dekkend vervolg syst.	gevel 601	TB	6 Jaren	10 m2		100%																				
31.30.092O	Buitendeuren schw. bu. dekkend vervolg syst.	gevel 101	TB	6 Jaren	36 m2		100%																				
31.30.092O	Buitendeuren schw. bu. dekkend vervolg syst.	gevel 401	TB	6 Jaren	12 m2		100%																				
						Subtotaal																					
31.40.091O Kozijnwerk < 300mm schw. dekkend bu. vervolg syst.																											
31.40.091O	Kozijnwerk < 300mm schw. dekkend bu. vervolg syst.	gevel 201	TB	6 Jaren	42 M1		100%																				
31.40.091O	Kozijnwerk < 300mm schw. dekkend bu. vervolg syst.	gevel 301	TB	6 Jaren	73 M1		100%																				
31.40.091O	Kozijnwerk < 300mm schw. dekkend bu. vervolg syst.	gevel 101	TB	6 Jaren	153 M1		100%																				
31.40.091O	Kozijnwerk < 300mm schw. dekkend bu. vervolg syst.	gevel 401	TB	6 Jaren	24 M1		100%																				
						Subtotaal																					
31.44.125L Zonw. uitvalscherm elektrisch > 3000 mm vervangen																											
31.44.125L	Zonw. uitvalscherm elektrisch > 3000 mm vervangen	gevel 101	TB	25 Jaren	1 STK		100%																				
						Subtotaal																					
31.44.511L Zonwering rolluik handb. < 1500 mm vervangen																											
31.44.511L	Zonwering rolluik handb. < 1500 mm vervangen	gevel 201	TB	25 Jaren	2 STK		100%																				
31.44.511L	Zonwering rolluik handb. < 1500 mm vervangen	gevel 301	TB	25 Jaren	2 STK		100%																				
31.44.511L	Zonwering rolluik handb. < 1500 mm vervangen	gevel 601	TB	25 Jaren	8 STK		100%																				
						Subtotaal																					
31.44.513L Zonwering rolluik handb. 2000-2500 mm vervangen																											
31.44.513L	Zonwering rolluik handb. 2000-2500 mm vervangen	gevel 301	TB	25 Jaren	2 STK		100%																				

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
31.44.513L	Zonwering rolluik handb. 2000-2500 mm vervangen	gevel 101	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%										[redacted]										
						Subtotaal																					
31.44.525L Zonwering rolluik elektr. > 3000 mm vervangen																											
31.44.525L	Zonwering rolluik elektr. > 3000 mm vervangen	gevel 201	TB	25 Jaren	4 STK	[redacted]	100%																				
						Subtotaal																					
						Subtotaal				[redacted]						[redacted]						[redacted]					
34 BALUSTRADES / LEUNINGEN																											
34.12.091O Balustrades <300mm schw. dekkend bu. vervolg syst.																											
34.12.091O	Balustrades <300mm schw. dekkend bu. vervolg syst.	gevel 101	TB	6 Jaren	275 M1	[redacted]	100%			[redacted]						[redacted]						[redacted]					
34.12.091O	Balustrades <300mm schw. dekkend bu. vervolg syst.	gevel 401	TB	6 Jaren	300 M1	[redacted]	100%					[redacted]						[redacted]						[redacted]			
						Subtotaal				[redacted]						[redacted]		[redacted]				[redacted]					
34.12.200L Balustrade metaal vervangen																											
34.12.200L	Balustrade metaal vervangen	gevel 201	TB	40 Jaren	75 M1	[redacted]	100%																				
34.12.200L	Balustrade metaal vervangen	gevel 301	TB	40 Jaren	100 M1	[redacted]	100%																				
34.12.200L	Balustrade metaal vervangen	gevel 101	TB	40 Jaren	230 M1	[redacted]	100%																				
						Subtotaal																					
34.22.091O Leuningen < 300mm schw. dekkend bu. vervolg syst.																											
34.22.091O	Leuningen < 300mm schw. dekkend bu. vervolg syst.	gevel 401	TB	6 Jaren	2 M1	[redacted]	100%					[redacted]						[redacted]									
						Subtotaal																					
						Subtotaal				[redacted]		[redacted]				[redacted]		[redacted]				[redacted]		[redacted]			
41 BUITENWANDAFWERKINGEN																											
41.12.092O Gevelbekledingen schw. dekkend vervolg syst.																											
41.12.092O	Gevelbekledingen schw. dekkend vervolg syst.	gevel 401	TB	6 Jaren	34 m2	[redacted]	100%						[redacted]												[redacted]		
						Subtotaal																					
41.12.200L Gevelbekleding metaal alg. vervangen																											
41.12.200L	Gevelbekleding metaal alg. vervangen	gevel 401	TB	30 Jaren	34 m2	[redacted]	100%																				
						Subtotaal																					
41.12.500L Gevelbekleding kunststof vervangen																											
41.12.500L	Gevelbekleding kunststof vervangen	gevel 601	TB	30 Jaren	100 m2	[redacted]	100%																				
41.12.500L	Gevelbekleding kunststof vervangen	gevel 101	TB	30 Jaren	3 m2	[redacted]	100%					[redacted]															
						Subtotaal																					
41.14.100L Gevelafdichting kitvoegen vervangen																											
41.14.100L	Gevelafdichting kitvoegen vervangen	gevel 201	TB	20 Jaren	65 M1	[redacted]	100%																				
41.14.100L	Gevelafdichting kitvoegen vervangen	gevel 301	TB	20 Jaren	34 M1	[redacted]	100%																				
41.14.100L	Gevelafdichting kitvoegen vervangen	gevels algemeen	TB	3 Jaren	12 M1	[redacted]	100%	[redacted]			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]		[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		
						Subtotaal																					
						Subtotaal		[redacted]			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]		[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		
42 BINNENWANDAFWERKINGEN																											
42.11.110L Wandafwerklaag tegelwerk sanitair vervangen																											
42.11.110L	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair vervangen	binnen algemeen	TB	25 Jaren	235 m2	[redacted]	100%					[redacted]															
42.11.110L	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair vervangen	binnen 1ste verdieping	TB	25 Jaren	272 m2	[redacted]	100%																				
						Subtotaal																					
						Subtotaal						[redacted]															
43 VLOERAFWERKINGEN																											
43.21.140L Vloerafwerklaag tegelwerk sanitair vervangen																											
43.21.140L	Vloerafwerklaag tegelwerk sanitair vervangen	binnen algemeen	TB	25 Jaren	129 m2	[redacted]	100%																				
43.21.140L	Vloerafwerklaag tegelwerk sanitair vervangen	binnen 1ste verdieping	TB	25 Jaren	182 m2	[redacted]	100%																				
						Subtotaal																					
						Subtotaal						[redacted]															
47 DAKAFWERKINGEN																											
47.11.120F Dakafwerking bitum. met leislag nieuwe laag																											
47.11.120F	Dakafwerking bitum. met leislag nieuwe laag	dak 002	TB	20 Jaren	27 m2	[redacted]	100%																	[redacted]			
						Subtotaal																					
47.12.310L Hellende dakafw. profielpl. metaal vervangen																											

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
47.12.310L	Hellende dakafw. profielpl. metaal vervangen	dak 001	TB	30 Jaren	6010 m2	[redacted]	100%												[redacted]								
						Subtotaal																					
						Subtotaal																		[redacted]			
51 WARMTEOPWEKKING																											
51.21.142L Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW vervangen																											
51.21.142L	Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW vervangen	cv-ruimte	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%															[redacted]					
51.21.142L	Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW vervangen	cv-ruimte	TB	18 Jaren	1 STK	[redacted]	100%																				
						Subtotaal																					
						Subtotaal																					
52 AFVOEREN																											
52.12.410L Hemelwaterafvoer kunststof vervangen																											
52.12.410L	Hemelwaterafvoer kunststof vervangen	gevel 601	TB	20 Jaren	12 M1	[redacted]	100%																	[redacted]			
						Subtotaal																					
						Subtotaal																		[redacted]			
53 WATER																											
53.10.001B Legionella beheersplan logboek																											
53.10.001B	Legionella beheersplan logboek	installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 STK	[redacted]	100%	[redacted]	[redacted]																		
						Subtotaal																					
53.10.001K Legionella monstername																											
53.10.001K	Legionella monstername	installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 STK	[redacted]	100%																				
						Subtotaal																					
53.21.210L Voorraadboiler elektrisch < 30 l vervangen																											
53.21.210L	Voorraadboiler elektrisch < 30 l vervangen	installaties algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%		[redacted]																		
						Subtotaal																					
53.22.130L Voorraadboiler indir. verwarmd 500 l vervangen																											
53.22.130L	Voorraadboiler indir. verwarmd 500 l vervangen	cv-ruimte	TB	25 Jaren	1 STK	[redacted]	100%																[redacted]				
						Subtotaal																					
						Subtotaal		[redacted]																			
56 WARMTEDISTRIBUTIE																											
56.10.311L Expansievat cv-installatie 18 - 25 liter vervangen																											
56.10.311L	Expansievat cv-installatie 18 - 25 liter vervangen	cv-ruimte	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%			[redacted]																	[redacted]
						Subtotaal																					
56.10.312L Expansievat cv-installatie 35 - 50 liter vervangen																											
56.10.312L	Expansievat cv-installatie 35 - 50 liter vervangen	cv-ruimte	TB	15 Jaren	2 STK	[redacted]	100%	[redacted]															[redacted]				
						Subtotaal																					
56.10.412L Circ. pomp warmtedistr. standaard DN 25 vervangen																											
56.10.412L	Circ. pomp warmtedistr. standaard DN 25 vervangen	cv-ruimte	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%														[redacted]						
						Subtotaal																					
56.10.421L Circ. pomp warmtedistr. toerenger. DN 20 vervangen																											
56.10.421L	Circ. pomp warmtedistr. toerenger. DN 20 vervangen	cv-ruimte	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%												[redacted]								
						Subtotaal													[redacted]								
56.10.424L Circ. pomp warmtedistr. toerenger. DN 40 vervangen																											
56.10.424L	Circ. pomp warmtedistr. toerenger. DN 40 vervangen	cv-ruimte	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%														[redacted]						
						Subtotaal																					
56.10.610L Regelkl. + stelmot. warmtedistr. < DN 25 vervangen																											
56.10.610L	Regelkl. + stelmot. warmtedistr. < DN 25 vervangen	cv-ruimte	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%														[redacted]						
						Subtotaal																					
56.10.710L TSA warmtedistributie platenwisselaar vervangen																											
56.10.710L	TSA warmtedistributie platenwisselaar vervangen	cv-ruimte	TB	6 Jaren	1 STK	[redacted]	100%																[redacted]				
						Subtotaal																					
						Subtotaal		[redacted]		[redacted]									[redacted]		[redacted]						[redacted]
62 KRACHTSTROOM																											
62.21.410L Elektr. verw. plaatrad. elektrisch vervangen																											
62.21.410L	Elektr. verw. plaatrad. elektrisch vervangen	installaties algemeen	TB	25 Jaren	4 STK	[redacted]	100%					[redacted]															

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
62.21.410L	Elektr. verw. plaatrad. elektrisch vervangen	installaties algemeen	TB	25 Jaren	5 STK	[redacted]	100%										[redacted]										
						Subtotaal																					
						Subtotaal											[redacted]										
63 VERLICHTING																											
63.11.301L Verlichtingsarmaturen algemeen vervangen																											
63.11.301L	Verlichtingsarmaturen algemeen vervangen	installaties algemeen	TB	20 Jaren	1750 BVO	[redacted]	100%							[redacted]													
						Subtotaal																					
63.11.410L Lamp algemeen groepsremplace vervangen																											
63.11.410L	Lamp algemeen groepsremplace vervangen	gevel 201	TB	3 Jaren	18 STK	[redacted]	100%			[redacted]			[redacted]			[redacted]			[redacted]			[redacted]			[redacted]		
63.11.410L	Lamp algemeen groepsremplace vervangen	gevel 301	TB	3 Jaren	11 STK	[redacted]	100%			[redacted]			[redacted]			[redacted]			[redacted]			[redacted]			[redacted]		
63.11.410L	Lamp algemeen groepsremplace vervangen	gevel 101	TB	3 Jaren	18 STK	[redacted]	100%			[redacted]			[redacted]			[redacted]			[redacted]			[redacted]			[redacted]		
63.11.410L	Lamp algemeen groepsremplace vervangen	gevel 401	TB	3 Jaren	26 STK	[redacted]	100%			[redacted]			[redacted]			[redacted]			[redacted]			[redacted]			[redacted]		
						Subtotaal				[redacted]			[redacted]			[redacted]			[redacted]			[redacted]			[redacted]		
63.24.100L Noodverlichtingarm. decentraal gevoed vervangen																											
63.24.100L	Noodverlichtingarm. decentraal gevoed vervangen	installaties algemeen	TB	15 Jaren	59 STK	[redacted]	100%					[redacted]											[redacted]				
						Subtotaal																					
63.24.200L Vluchtverlichtingarm. decentraal gev. vervangen																											
63.24.200L	Vluchtverlichtingarm. decentraal gev. vervangen	installaties algemeen	TB	15 Jaren	19 STK	[redacted]	100%																				
						Subtotaal																					
						Subtotaal				[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]			[redacted]			[redacted]	[redacted]		1.095		
65 BEVEILIGING																											
65.11.110K Brandmeldinstallatie centrale accu's vervangen																											
65.11.110K	Brandmeldinstallatie centrale accu's vervangen	installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]					[redacted]					[redacted]	[redacted]				
						Subtotaal																[redacted]					
65.11.110L Brandmeldinstallatie centrale vervangen																											
65.11.110L	Brandmeldinstallatie centrale vervangen	installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK	[redacted]	100%																[redacted]				
						Subtotaal																	[redacted]				
65.11.190L Brandmeldinstall. kabels + append. vervangen																											
65.11.190L	Brandmeldinstall. kabels + append. vervangen	installaties algemeen	TB	15 Jaren	1500 BVO	[redacted]	100%																[redacted]				
						Subtotaal																	[redacted]				
65.13.310K Handblusser algemeen hervullen																											
65.13.310K	Handblusser algemeen hervullen	installaties algemeen	TB	5 Jaren	17 STK	[redacted]	100%										[redacted]					[redacted]					
						Subtotaal																					
65.13.310L Handblusser algemeen vervangen																											
65.13.310L	Handblusser algemeen vervangen	installaties algemeen	TB	20 Jaren	17 STK	[redacted]	100%							[redacted]													
						Subtotaal																					
65.41.100L Invalidetoilet noodsignaal vervangen																											
65.41.100L	Invalidetoilet noodsignaal vervangen	binnen 1ste verdieping	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%																		[redacted]		
						Subtotaal								[redacted]													
						Subtotaal						[redacted]		[redacted]			[redacted]					[redacted]	[redacted]				
73 KEUKENVOORZIENINGEN																											
73.11.110L Keukenblok eenvoudig vervangen																											
73.11.110L	Keukenblok eenvoudig vervangen	binnen algemeen	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%					[redacted]															
						Subtotaal																					
						Subtotaal						[redacted]															
74 SANITAIRE VOORZIENINGEN																											
74.11.100L Toilet algemeen vervangen																											
74.11.100L	Toilet algemeen vervangen	binnen algemeen	TB	25 Jaren	3 STK	[redacted]	100%					[redacted]															
74.11.100L	Toilet algemeen vervangen	binnen 1ste verdieping	TB	25 Jaren	21 STK	[redacted]	100%																				
						Subtotaal																					
74.11.200L Urinoir algemeen vervangen																											
74.11.200L	Urinoir algemeen vervangen	binnen algemeen	TB	25 Jaren	5 STK	[redacted]	100%					[redacted]															
						Subtotaal																					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
74.11.300L Wastafelcombinatie algemeen vervangen																											
74.11.300L	Wastafelcombinatie algemeen vervangen	binnen algemeen	TB	25 Jaren	4 STK		100%																				
74.11.300L	Wastafelcombinatie algemeen vervangen	binnen 1ste verdieping	TB	25 Jaren	4 STK		100%																				
						Subtotaal																					
74.11.300Z Wastafelcombinatie kraan vervangen																											
74.11.300Z	Wastafelcombinatie kraan vervangen	binnen algemeen	TB	25 Jaren	4 STK		100%																				
74.11.300Z	Wastafelcombinatie kraan vervangen	binnen 1ste verdieping	TB	25 Jaren	4 STK		100%																				
						Subtotaal																					
74.11.400L Uitstortgootsteen algemeen vervangen																											
74.11.400L	Uitstortgootsteen algemeen vervangen	binnen algemeen	TB	25 Jaren	1 STK		100%																				
74.11.400L	Uitstortgootsteen algemeen vervangen	binnen 1ste verdieping	TB	25 Jaren	3 STK		100%																				
						Subtotaal																					
74.11.400Z Uitstortgootsteen kraan vervangen																											
74.11.400Z	Uitstortgootsteen kraan vervangen	binnen algemeen	TB	25 Jaren	1 STK		100%																				
74.11.400Z	Uitstortgootsteen kraan vervangen	binnen 1ste verdieping	TB	25 Jaren	3 STK		100%																				
						Subtotaal																					
74.11.540L Doucheplug incl. sensor vervangen																											
74.11.540L	Doucheplug incl. sensor vervangen	binnen algemeen	TB	10 Jaren	12 STK		100%																				
						Subtotaal																					
						Subtotaal																					
90 TERREINVOORZIENINGEN																											
90.32.120L Hekwerk, spijlhek 1,0 - 2,0 m1 vervangen																											
90.32.120L	Hekwerk, spijlhek 1,0 - 2,0 m1 vervangen	terrein	TB	30 Jaren	8 M1		100%																				
						Subtotaal																					
90.32.130L Hekwerk, spijlhek > 2,0 m1 vervangen																											
90.32.130L	Hekwerk, spijlhek > 2,0 m1 vervangen	gevel 301	TB	30 Jaren	3 M1		100%																				
						Subtotaal																					
90.32.330L Hekwerk, draadmat > 2,0 m1 vervangen																											
90.32.330L	Hekwerk, draadmat > 2,0 m1 vervangen	gevel 301	TB	30 Jaren	2 M1		100%																				
90.32.330L	Hekwerk, draadmat > 2,0 m1 vervangen	terrein	TB	30 Jaren	3 M1		100%																				
						Subtotaal																					
90.32.900L Hekwerk, diversen vervangen																											
90.32.900L	Hekwerk, diversen vervangen	gevel 201	TB	30 Jaren	16 M1		100%																				
90.32.900L	Hekwerk, diversen vervangen	gevel 301	TB	30 Jaren	12 M1		100%																				
						Subtotaal																					
90.34.120L Draaipoort looppoort staal vervangen																											
90.34.120L	Draaipoort looppoort staal vervangen	gevel 201	TB	30 Jaren	1 STK		100%																				
90.34.120L	Draaipoort looppoort staal vervangen	gevel 301	TB	30 Jaren	4 STK		100%																				
90.34.120L	Draaipoort looppoort staal vervangen	gevel 101	TB	30 Jaren	12 STK		100%																				
90.34.120L	Draaipoort looppoort staal vervangen	terrein	TB	30 Jaren	8 STK		100%																				
						Subtotaal																					
90.34.130L Draaipoort grote poort staal vervangen																											
90.34.130L	Draaipoort grote poort staal vervangen	gevel 301	TB	30 Jaren	4 STK		100%																				
90.34.130L	Draaipoort grote poort staal vervangen	gevel 101	TB	30 Jaren	8 STK		100%																				
90.34.130L	Draaipoort grote poort staal vervangen	terrein	TB	30 Jaren	14 STK		100%																				
						Subtotaal																					
90.34.210L Schuifpoorten algem. handbediend vervangen																											
90.34.210L	Schuifpoorten algem. handbediend vervangen	terrein	TB	20 Jaren	2 STK		100%																				
						Subtotaal																					
90.41.100L Terreinverharding klinkers vervangen																											
90.41.100L	Terreinverharding klinkers vervangen	terrein	TB	40 Jaren	350 m2		100%																				
						Subtotaal																					
90.41.200L Terreinverharding betontegels vervangen																											

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
90.41.200L	Terreinverharding betontegels vervangen	terrein	TB	40 Jaren	550 m2	[redacted]	100%																	[redacted]			
						Subtotaal																					
90.41.400F Terreinverharding asfalt nieuwe toplaag																											
90.41.400F	Terreinverharding asfalt nieuwe toplaag	terrein	TB	20 Jaren	1400 m2	[redacted]	100%		[redacted]																		
						Subtotaal																					
90.41.400L Terreinverharding asfalt vervangen																											
90.41.400L	Terreinverharding asfalt vervangen	terrein	TB	50 Jaren	1400 m2	[redacted]	100%										[redacted]										
						Subtotaal																					
90.52.100L Straatkolken terrein algemeen vervangen																											
90.52.100L	Straatkolken terrein algemeen vervangen	terrein	TB	40 Jaren	14 STK	[redacted]	100%																	[redacted]			
						Subtotaal																					
90.52.200L Inspectieputten terrein algemeen vervangen																											
90.52.200L	Inspectieputten terrein algemeen vervangen	terrein	TB	40 Jaren	5 STK	[redacted]	100%																	[redacted]			
						Subtotaal																					
90.63.230L Terreinverlichting gevelstraler vervangen																											
90.63.230L	Terreinverlichting gevelstraler vervangen	dak 001	TB	20 Jaren	120 STK	[redacted]	100%							[redacted]													
						Subtotaal																					
90.63.310L Gevel- en plafondarmaturen klein vervangen																											
90.63.310L	Gevel- en plafondarmaturen klein vervangen	gevel 401	TB	20 Jaren	1 STK	[redacted]	100%																				
						Subtotaal																					
90.63.330L Gevel- en plafondarmaturen groot vervangen																											
90.63.330L	Gevel- en plafondarmaturen groot vervangen	gevel 201	TB	20 Jaren	18 STK	[redacted]	100%																				
90.63.330L	Gevel- en plafondarmaturen groot vervangen	gevel 301	TB	20 Jaren	26 STK	[redacted]	100%																				
90.63.330L	Gevel- en plafondarmaturen groot vervangen	gevel 101	TB	20 Jaren	38 STK	[redacted]	100%																				
90.63.330L	Gevel- en plafondarmaturen groot vervangen	gevel 401	TB	20 Jaren	26 STK	[redacted]	100%																				
						Subtotaal																					
90.71.100L Terreinmeubilering bank algem. vervangen																											
90.71.100L	Terreinmeubilering bank algem. vervangen	gevels algemeen	TB	30 Jaren	20 STK	[redacted]	100%	[redacted]																			
						Subtotaal		[redacted]																			
						Subtotaal		[redacted]	[redacted]					[redacted]			[redacted]		[redacted]					[redacted]			
						Totaal		51.280	42.155	24.115	38.680	166.249	8.475	246.307	280	21.595	119.882	3.302	449.826	38.680	42.455	35.340	55.600	260.197	2.565	280	500

Stadionplein - Geusseltplein : Overzicht

Exclusief btw
Jaren: 1-jan-2024 - 31-dec-2043

Printdatum: 28-mei-2024
Indeling op: 5, Object / 1, Inventarisclassificatie / 11, Activiteit
Koen Hermkens



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Totaal	**51.280**	**42.155**	**24.115**	**38.680**	**166.249**	**8.475**	**246.307**	**280**	**21.595**	**119.882**	**3.302**	**449.826**	**38.680**	**42.455**	**35.340**	**55.600**	**260.197**	**2.565**	**280**	**500**
Eindtotalen	**51.280**	**42.155**	**24.115**	**38.680**	**166.249**	**8.475**	**246.307**	**280**	**21.595**	**119.882**	**3.302**	**449.826**	**38.680**	**42.455**	**35.340**	**55.600**	**260.197**	**2.565**	**280**	**500**
Kosten per vierkante meter	**11,15**	**9,16**	**5,24**	**8,41**	**36,14**	**1,84**	**53,54**	**0,06**	**4,69**	**26,06**	**0,72**	**97,79**	**8,41**	**9,23**	**7,68**	**12,09**	**56,56**	**0,56**	**0,06**	**0,11**

Gemiddelde kosten per periode	**80.388**
Totaal vierkante meters	**4.600**
Gemiddelde kosten per vierkante meter	**17,48**