



huidig gevelbeeld



scheurvorming metselwerk



weggesleten mergel door hogedrukreiniging



weggesleten mergel door hogedrukreiniging



hoeken sluitsteen afgebroken



plantengroei op de gevel



deur en kozijn verkeren in slechte staat



kapot metselwerk achter reclamebord



Behoort bij ontwerpbesluit van 19-12-2021  
scheurvorming metselwerk boven kozijn  
d.d. 06-12-2023



kozijn verkeerd in slechte staat



scheurvorming in gevel



metselwerk weggekapt tbv hwa



kozijn met glas in lood en enkel glas



kozijn verkeerd in slechte staat

ARTESK VAN ROYEN ARCHITECTEN

Bourgoigneplein 21 / NL-6221 CZ Maastricht  
T. +31(0)434574590 / INFO@ARTESK.NL / WWW.ARTESK.NL

PROJECT  
Uitbreiding eetcafé  
Mergelweg 332, Maastricht

PROJECTNUMMER

20-15

OPDRACHTGEVER

Sothos Beheer BV

TEKENING

Gebrekenetekening  
Monumentale voorgevel

BLADNUMMER

T0-2.01  
T.b.v. omgevingsvergunning

SCHAAL

1:50

FORMAAT

A2

DATUM

19-12-2022

GEWIJZIGD

Gemeente Maastricht  
Welstands-/Monumentencommissie  
per mandaat  
Vergadering van: 06-03-2023  
Zaaknummer: 22-337SWB

Gemeente Maastricht  
Veiligheid en Leefbaarheid  
Ontvangst van: 21-12-2022  
Zaaknummer: 22-337SWB